

Næsgårdens Vandværk
Bøgen 6, Svogerslev
4000 Roskilde
Att.: Thorkild Stenaa JensenRapportnr.: AR-17-CA-00581224-01
Batchnr.: EUDKVE-00581224
Kundenr.: CA0003651
Modt. dato: 30.08.2017

Analyserapport

Prøvested: Næsgårdens Vandværk Vandværket - 103103 - V02000400 / 4305000400
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 29.08.2017 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 30.08.2017 - 04.09.2017

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	80487937	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	* M 0336 LC-MS/MS	10
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Næsgårdens Vandværk, Andelselsk., Kopist, Ved Skoven 3, 4540 Fårevejle

04.09.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.