

Næsgårdens Vandværk
Ved Skoven 3
4540 Fårevejle
Att.: Thorkild Stenaa Jensen
Rapportnr.: AR-19-CA-00849569-01
Batchnr.: EUDKVE-00849569
Kundenr.: CA0003651
Modt. dato: 16.07.2019

Analyserapport

Prøvested: Næsgårdens Vandværk - DGU 190.123 - V02000400 / 4305000401
DGU-nr: 190.123
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 16.07.2019 kl. 11:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 16.07.2019 - 19.07.2019

Prøvemærke: dgu 190,123

Lab prøvenr:	80662769	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Odsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Højby

19.07.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse