

**Næsgårdens Vandværk**  
**Ved Skoven 3**  
**4540 Fårevejle**  
**Att.: Thorkild Stenaa Jensen**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00849571-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00849571  
**Kundenr.:** CA0003651  
**Modt. dato:** 16.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Næsgårdens Vandværk - DGU 190.125 - V02000400 / 4305000402  
**DGU-nr:** 190.125  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 16.07.2019 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S JK1  
**Analyseperiode:** 16.07.2019 - 19.07.2019

**Prøvemærke:** dgu 190,125

Lab prøvenr:	80662768	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Odsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Højby

19.07.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse